

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique
(introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011)

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante
et au contenu du rapport de repérage

A	INFORMATIONS GENERALES	
A.1	DESIGNATION DU BATIMENT	
Nature du bâtiment : Maison individuelle Cat. du bâtiment : Habitation (Maisons individuelles) Nombre de Locaux : Etage : Numéro de Lot : Référence Cadastre : NC Date du Permis de Construire : Non communiquée		
Adresse : 9 ter rue du Port 77470 TRILPORT Escalier : Bâtiment : Porte : Propriété de: IMMOBILIERE 3F 159 rue Nationale 75638 PARIS CEDEX 13		
A.2	DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	
Nom : IMMOBILIERE 3F Adresse : 159 rue Nationale 75638 PARIS CEDEX 13 Qualité :		
Documents remis : Néant Moyens mis à disposition : Néant		
A.3	EXECUTION DE LA MISSION	
Rapport N° : DAD_B178L_PAVILLON 2 Le repérage a été réalisé le : 01/04/2021 Par : Rabah AYOUAZ N° certificat de qualification : C017-SE04-2017 Date d'obtention : 09/01/2018 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : QUALIT COMPETENCES CERTIFICATIONS Date de commande : 31/03/2021		
Date d'émission du rapport : 25/04/2021 Accompagnateur : Aucun Laboratoire d'Analyses : Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France Sud 8, rue Salvador Allende 91120 PALAISEAU Adresse laboratoire : Numéro d'accréditation : 1-6473 Organisme d'assurance professionnelle : AXA Adresse assurance : N° de contrat d'assurance : 5411202104 Date de validité : 01/07/2021		
B	CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	
Signature et Cachet de l'entreprise : 		
Date d'établissement du rapport : Fait à MONTRouGE le 25/04/2021 Cabinet : SOCOBAT-EXPERTISES Nom du responsable : OULD MOUSTAPHA Nom du diagnostiqueur : Rabah AYOUAZ		

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

C SOMMAIRE










INFORMATIONS GENERALES.....	1
DESIGNATION DU BATIMENT	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	1
SOMMAIRE	2
CONCLUSION(S)	3
LISTE DES LOCAUX NON VISITES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION	7
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION	7
PROGRAMME DE REPERAGE.....	8
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
RAPPORTS PRECEDENTS	9
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION	10
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE	10
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR	10
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	11
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....	12
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE C DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)	14
COMMENTAIRES	14
ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	15
ANNEXE 2 – CROQUIS.....	40
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	48
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	69
ATTESTATION(S)	71

D	CONCLUSION(S)
----------	----------------------

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :


N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Quantification	Photo
1	Dégagements n°1	RDJ	Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P021)		
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P006)		
2	Garage n°1	RDJ	Plafond	Plafond	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P021)		
3	Garage n°2	RDJ	Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P021)		
5	Chambre n°1	RDJ	Plancher	Sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P006)		
7	Salle d'eau	RDJ	Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P014)		
			Mur	A	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P012)		
8	WC n°1	RDJ	Mur	B	Enduit / Plâtre - Tapisserie	Résultat d'analyse (P012)		
			mur	C, D	Enduit / Plâtre - Tapisserie	Résultat d'analyse (P012)		
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Tapisserie	Résultat d'analyse (P014)		
9	Chaudière	RDJ	Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P021)		
10	Entrée	1er	Mur	A	Enduit / Plâtre - Tapisserie	Résultat d'analyse (P030)		
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P032)		
12	Dégagements n°2	1er	Mur	B	Enduit / Plâtre - Tapisserie	Résultat d'analyse (P030)		
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P032)		
13	Séjour	1er	Mur	A	Enduit / Plâtre - Tapisserie	Résultat d'analyse (P030)		
			mur façade	B, C	Enduit / Plâtre - Tapisserie	Résultat d'analyse (P031)		
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P032)		
14	Chambre n°3	1er	Mur	A	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P030)		
			mur façade	C	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P031)		
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P032)		
			Plancher	Sol	Colle - Moquette	Résultat d'analyse (P046)		
15	Chambre n°4	1er	mur façade	E	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P031)		
			Mur	D	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P030)		
			Plafond - béton	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P032)		
			Plancher - béton	Sol	Colle - Moquette	Résultat d'analyse (P046)		
17	WC n°2	1er	Cloisons	A.B.C.D	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P043)		
23	Escalier	1er	Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P032)		
			Mur	C.D.E	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P030)		

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
1	Dégagements n°1	RDJ	Mur	A	Enduit / Plâtre - Peinture
			mur	B, C, D	Enduit / Plâtre - Peinture
			Mur	A,D	Colle - Faïence
2	Garage n°1	RDJ	Mur façade	A	Enduit / Plâtre - Peinture
			mur	B	Enduit / Plâtre - Peinture
			Cloisons	C	Enduit / Plâtre - Peinture
			mur	D	Enduit / Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Béton - Peinture
3	Garage n°2	RDJ	Mur façade	A	Enduit / Plâtre - Peinture
			mur	B, D	Enduit / Plâtre - Peinture
			mur	C	Enduit / Plâtre - Papier peint
			Plancher	Sol	Béton - Peinture
4	Cave	RDJ	Cloisons	A	Enduit / Plâtre - Peinture
			Mur	B	Enduit / Plâtre - Peinture
			mur	C, D	Enduit / Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Colle - polystyrène
5	Chambre n°1	RDJ	Mur	A, C	Enduit / Plâtre - Tapisserie
			mur façade	C	Enduit / Plâtre - Tapisserie
			Cloisons	D	Enduit / Plâtre - Tapisserie
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Papier peint
			Mur	B	Enduit / Plâtre - Tapisserie et bois
6	Chambre n°2	RDJ	Cloisons	A	Enduit / Plâtre - Papier peint
			Fenêtre - Appuie fenêtre	B	Colle - Carrelage
			mur façade	B	Enduit / Plâtre - Papier peint
			mur	C	Enduit / Plâtre - Papier peint
			Mur	D	Enduit / Plâtre - Papier peint
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Colle - Moquette
7	Salle d'eau	RDJ	Mur	A	Colle - Faïence
			Mur façade	B	Colle - Faïence
			mur	C	Colle - Faïence
			Cloisons	C,D	Enduit / Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage
			Cloisons	D	Colle - Faïence
			Fenêtre n°1 - joint vitrier	B	
			Douche	C	joint de douche
8	WC n°1	RDJ	Lavabo	D	joint de lavabo
			Cloisons	A	Enduit / Plâtre - Tapisserie
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage
9	Chaufferie	RDJ	Mur	A, B	Enduit / Plâtre - Peinture
			Fenêtre	C	Joint vitré
			mur	C, D	Enduit / Plâtre - Peinture
			mur façade	D	Enduit / Plâtre - Peinture
			Mur	A,D	Colle - Faïence
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage
10	Entrée	1er	Cloisons	B, C, D	Enduit / Plâtre - Tapisserie
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage

N° Local	Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
			Plinthes	Toutes zones	Colle - Carrelage
11	Cuisine	1er	Cloisons	A	Enduit / Plâtre - Papier peint
			mur façade	B, C	Enduit / Plâtre - Papier peint
			Mur	D	Enduit / Plâtre - Papier peint
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Colle - Carrelage
			Fenêtre - Appuie fenêtre	B	Colle - Carrelage
			Cloisons	A.B.C	Colle - Faïence
			Fenêtre - Appuie fenêtre	C	Colle - Carrelage
12	Dégagements n°2	1er	Cloisons	C, D	Enduit / Plâtre - Tapisserie
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Colle - Carrelage
13	Séjour	1er	Cloisons	D	Enduit / Plâtre - Tapisserie
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Colle - Carrelage
			Fenêtre - Appuie fenêtre	B	Colle - Carrelage
			Fenêtre - Appuie fenêtre	C	Colle - Carrelage
			Cheminée - bloc de cheminée	B	Enduit / Plâtre - Peinture
			Cheminée	B	joint de scellement - briques
14	Chambre n°3	1er	Fenêtre - Appuie fenêtre	C	Colle - Carrelage
			Cloisons	B, D	Enduit / Plâtre - Papier peint
15	Chambre n°4	1er	Cloisons	A, B, C, F	Enduit / Plâtre - Papier peint
			Fenêtre - Appuie fenêtre	E	Colle - Carrelage
16	Salle de Bains	1er	Cloisons	A	Enduit / Plâtre - Peinture
			Cloisons	A.B.C.D	Colle - Faïence
			Baignoire	C	joint de baignoire
			Cloisons	B, D	Enduit / Plâtre - Papier peint
			Fenêtre - Appuie fenêtre	C	Colle - Carrelage
			mur façade	C	Enduit / Plâtre - Papier peint
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage
17	WC n°2	1er	Cloisons	A, C	Enduit / Plâtre - Papier peint
			mur	B	Enduit / Plâtre - Papier peint
			Fenêtre - Appuie fenêtre	D	Colle - Carrelage
			mur façade	D	Enduit / Plâtre - Papier peint
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage
18	façade1 (coté Marne)	extérieur	Mur	A	Enduit / Plâtre - Peinture
20	façade 2	extérieur	Mur	A	Enduit / Plâtre - Peinture
22	Terrasse	1er	Plancher	Sol	Colle - Carrelage
23	Escalier	1er	Cloisons	A, B, F	Enduit / Plâtre - Papier peint
			Plancher	Marches et contres marches	Colle - Moquette

Liste des locaux non visités concernés par la démolition et justification

N° Local	Local	Etage	Justification
21	<div>combles</div> 	combles	INNACCESSIBLE (accès non sécurisé)

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies conformément à l'article R1334-19,
 « Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faitages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourages de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescents, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieurs). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescents. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 01/04/2021

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.


L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 :

Sens du repérage pour évaluer un local :



Périmètre de la démolition : **Démolition totale.**

G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
1	Dégagements n°1	RDJ	OUI	
2	Garage n°1	RDJ	OUI	
3	Garage n°2	RDJ	OUI	
4	Cave	RDJ	OUI	
5	Chambre n°1	RDJ	OUI	
6	Chambre n°2	RDJ	OUI	
7	Salle d'eau	RDJ	OUI	
8	WC n°1	RDJ	OUI	
9	Chauderie	RDJ	OUI	
10	Entrée	1er	OUI	
11	Cuisine	1er	OUI	
12	Dégagements n°2	1er	OUI	
13	Séjour	1er	OUI	
14	Chambre n°3	1er	OUI	
15	Chambre n°4	1er	OUI	
16	Salle de Bains	1er	OUI	
17	WC n°2	1er	OUI	
18	façade1 (coté Marne)	extérieur	OUI	
19	toiture	extérieur	OUI	
20	façade 2	extérieur	OUI	
21	combles 	combles	NON	INNACCESSIBLE (accès non sécurisé)
22	Terrasse	1er	OUI	Porte condamnée.
23	Escalier	1er	OUI	

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Référence prélèvement	Présence	Quantification
1	Dégagements n°1	RDJ	Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	P021	A	
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage	P006	A	
2	Garage n°1	RDJ	Plafond	Plafond	Bois - Peinture	P021	A	
3	Garage n°2	RDJ	Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	P021	A	
5	Chambre n°1	RDJ	Plancher	Sol	Colle - Carrelage	P006	A	
7	Salle d'eau	RDJ	Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	P014	A	
			Mur	A	Enduit / Plâtre - Peinture	P012	A	
8	WC n°1	RDJ	Mur	B	Enduit / Plâtre - Tapisserie	P012	A	
			mur	C, D	Enduit / Plâtre - Tapisserie	P012	A	
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Tapisserie	P014	A	
9	Chaufferie	RDJ	Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	P021	A	
10	Entrée	1er	Mur	A	Enduit / Plâtre - Tapisserie	P030	A	
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	P032	A	
12	Dégagements n°2	1er	Mur	B	Enduit / Plâtre - Tapisserie	P030	A	
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	P032	A	
13	Séjour	1er	Mur	A	Enduit / Plâtre - Tapisserie	P030	A	
			mur façade	B, C	Enduit / Plâtre - Tapisserie	P031	A	
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	P032	A	
14	Chambre n°3	1er	Mur	A	Enduit / Plâtre - Papier peint	P030	A	
			mur façade	C	Enduit / Plâtre - Papier peint	P031	A	
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	P032	A	
			Plancher	Sol	Colle - Moquette	P046	A	
15	Chambre n°4	1er	mur façade	E	Enduit / Plâtre - Papier peint	P031	A	
			Mur	D	Enduit / Plâtre - Papier peint	P030	A	
			Plafond - béton	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	P032	A	
			Plancher - béton	Sol	Colle - Moquette	P046	A	
17	WC n°2	1er	Cloisons	A.B.C.D	Colle - Faïence	P043	A	
23	Escalier	1er	Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	P032	A	
			Mur	C.D.E	Enduit / Plâtre - Papier peint	P030	A	

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
1	Dégagements n°1	RDJ	Mur	A	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P024)
			mur	B, C, D	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P024)
			Mur	A.D	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P013)
2	Garage n°1	RDJ	Mur façade	A	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020)
			mur	B	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P024)
			Cloisons	C	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P024)
			mur	D	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P024)
			Plancher	Sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P023)
3	Garage n°2	RDJ	Mur façade	A	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020)
			mur	B, D	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P024)
			mur	C	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P024)
			Plancher	Sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P023)
4	Cave	RDJ	Cloisons	A	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P024)
			Mur	B	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P024)
			mur	C, D	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P024)
			Plafond	Plafond	Colle - polystyrène	Résultat d'analyse (P025)
			Plancher	Sol	terre et graviers	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
5	Chambre n°1	RDJ	Mur	A, C	Enduit / Plâtre - Tapisserie	Résultat d'analyse (P008)
			mur façade	C	Enduit / Plâtre - Tapisserie	Résultat d'analyse (P009)
			Cloisons	D	Enduit / Plâtre - Tapisserie	Résultat d'analyse (P007)
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P005)
			Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
6	Chambre n°2	RDJ	Mur	B	Enduit / Plâtre - Tapisserie et bois	Résultat d'analyse (P008)
			Cloisons	A	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P002)
			Fenêtre - Appuie fenêtre	B	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P042)
			mur façade	B	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P004)
			mur	C	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P003)
			Mur	D	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P003)
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P005)
7	Salle d'eau	RDJ	Plancher	Sol	Colle - Moquette	Résultat d'analyse (P001)
			Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
			Mur	A	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P013)
			Mur façade	B	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P013)
			mur	C	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P015)
			Cloisons	C.D	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P011)
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P010)
			Cloisons	D	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P013)
8	WC n°1	RDJ	Fenêtre n°1 - joint vitrier	B		Résultat d'analyse (P016)
			Douche	C	joint de douche	Résultat d'analyse (P017)
			Lavabo	D	joint de lavabo	Résultat d'analyse (P018)
			Cloisons	A	Enduit / Plâtre - Tapisserie	Résultat d'analyse (P011)
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P010)
			Mur	A, B	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P024)
			Fenêtre	C	Joint vitrier	Résultat d'analyse (P016)
			mur	C, D	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P024)
9	Chaufferie	RDJ	mur façade	D	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020)
			Mur	A.D	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P022)
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P019)
			Cloisons	B, C, D	Enduit / Plâtre - Tapisserie	Résultat d'analyse (P029)
10	Entrée	1er	Cloisons	B, C, D	Enduit / Plâtre - Tapisserie	Résultat d'analyse (P029)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P047)
			Plinthes	Toutes zones	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P028)
11	Cuisine	1er	Cloisons	A	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P037)
			mur façade	B, C	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P039)
			Mur	D	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P038)
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P040)
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P035)
			Plinthes	Toutes zones	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P036)
			Fenêtre n°1 - Appuie fenêtre	B	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P042)
			Cloisons	A,B,C	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P041)
			Fenêtre - Appuie fenêtre	C	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P042)
12	Dégagements n°2	1er	Cloisons	C, D	Enduit / Plâtre - Tapisserie	Résultat d'analyse (P029)
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P027)
			Plinthes	Toutes zones	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P028)
13	Séjour	1er	Cloisons	D	Enduit / Plâtre - Tapisserie	Résultat d'analyse (P029)
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P027)
			Plinthes	Toutes zones	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P028)
			Fenêtre - Appuie fenêtre	B	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P042)
			Fenêtre - Appuie fenêtre	C	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P042)
			Cheminée - bloc de cheminée	B	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P034)
			Cheminée	B	joint de scellement - briques	Résultat d'analyse (P033)
14	Chambre n°3	1er	Fenêtre - Appuie fenêtre	C	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P042)
			Cloisons	B, D	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P029)
			Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
15	Chambre n°4	1er	Cloisons	A, B, C, F	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P029)
			Fenêtre - Appuie fenêtre	E	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P042)
			Plinthes	Toutes zones	Bois - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
16	Salle de Bains	1er	Cloisons	A	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P037)
			Cloisons	A,B,C,D	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P044)
			Baignoire	C	joint de baignoire	Résultat d'analyse (P045)
			Cloisons	B, D	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P037)
			Fenêtre n°1 - Appuie fenêtre	C	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P042)
			mur façade	C	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P039)
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P040)
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P035)
17	WC n°2	1er	Cloisons	A, C	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P037)
			mur	B	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P038)
			Fenêtre n°1 - Appuie fenêtre	D	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P042)
			mur façade	D	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P039)
			Plafond	Plafond	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P040)
			Plancher	Sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P035)
18	façade1 (coté Marne)	extérieur	Mur	A	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P049)
20	façade 2	extérieur	Mur	A	Enduit / Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P050)
22	Terrasse	1er	Plancher	Sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P048)
23	Escalier	1er	Cloisons	A, B, F	Enduit / Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P029)

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
			Plancher	Marches et contres marches	Colle - Moquette	Résultat d'analyse (P026)

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste C de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

LEGENDE

Présence	A : Amiante	N : Non Amianté	a? : Probabilité de présence d'Amiante
----------	-------------	-----------------	--

COMMENTAIRES

Néant

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION


ELEMENT : Evier

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_ PAVILLON 2	1er - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Tampon bitumineux		Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Evier - B		Néant
Commentaires		
Absence de tampon		
Emplacement		



PRELEVEMENT : P001

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_ PAVILLON 2	RDJ - Chambre n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Moquette	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P002

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	RDJ - Chambre n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Papier peint	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Cloisons - A		absence d'amiante
PHOTO INEXPLOITABLE		

PRELEVEMENT : P003


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	RDJ - Chambre n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Papier peint	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
mur - C		absence d'amiante
Emplacement		




PRELEVEMENT : P004


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_ PAVILLON 2	RDJ - Chambre n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Papier peint	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
mur façade - B		absence d'amiante
Emplacement		





PRELEVEMENT : P005		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_ PAVILLON 2	RDJ - Chambre n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Peinture	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P006		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_ PAVILLON 2	RDJ - Chambre n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P007		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	RDJ - Chambre n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Tapisserie	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Cloisons - D		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P008		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	RDJ - Chambre n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Tapisserie et bois	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Mur - B		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P009		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	RDJ - Chambre n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Tapisserie	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
mur façade - C		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P010		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	RDJ - Salle d'eau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P011		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	RDJ - Salle d'eau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Peinture	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Cloisons - C.D		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P012		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	RDJ - Salle d'eau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Peinture	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Mur - A		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P013

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	RDJ - Salle d'eau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Faïence	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation	Résultat	
Mur façade - B	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P014

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	RDJ - Salle d'eau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Peinture	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation	Résultat	
Plafond - Plafond	Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)	

Emplacement



PRELEVEMENT : P015

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	RDJ - Salle d'eau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Faïence	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation	Résultat	
mur - C	absence d'amiante	

Emplacement





PRELEVEMENT : P016

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	RDJ - Salle d'eau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation	Résultat	
Fenêtre n°1 - B joint vitrier	absence d'amiante	

Emplacement




PRELEVEMENT : P017		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	RDJ - Salle d'eau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de douche	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Douche - C		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P018		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	RDJ - Salle d'eau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de lavabo	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Lavabo - D		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P019

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_ PAVILLON 2	RDJ - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P020

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_ PAVILLON 2	RDJ - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Peinture	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
mur façade - D		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P021


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	RDJ - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Peinture	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		





PRELEVEMENT : P022


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_ PAVILLON 2	RDJ - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Faïence	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Mur - A.D		absence d'amiante
Emplacement		





PRELEVEMENT : P023		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	RDJ - Garage n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Peinture	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P024		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	RDJ - Garage n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Peinture	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
mur - D		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P025		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	RDJ - Cave
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - polystyrène	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P026		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	1er - Escalier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Moquette	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Plancher - Marches et contres marches		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P027		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	1er - Séjour
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P028		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	1er - Séjour
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Plinthes - Toutes zones		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P029		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	1er - Séjour
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Tapisserie	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Cloisons - D		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P030		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	1er - Séjour
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Tapisserie	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Mur - A		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P031		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	1er - Séjour
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Tapisserie	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
mur façade - B, C		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P032		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	1er - Séjour
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Peinture	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P033

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_ PAVILLON 2	1er - Séjour
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de scellement - briques	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Cheminée - B		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P034

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_ PAVILLON 2	1er - Séjour
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Peinture	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Cheminée - B bloc de cheminée		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P035

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	1er - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation	Résultat	
Plancher - Sol	absence d'amiante	

Emplacement





PRELEVEMENT : P036

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	1er - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation	Résultat	
Plinthes - Toutes zones	absence d'amiante	

Emplacement



PRELEVEMENT : P037		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	1er - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Papier peint	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Cloisons - A		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P038		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	1er - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Papier peint	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Mur - D		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P039

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_ PAVILLON 2	1er - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Papier peint	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
mur façade - B, C		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P040

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_ PAVILLON 2	1er - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Peinture	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Plafond - Plafond		absence d'amiante
Emplacement		



PRELEVEMENT : P041

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_ PAVILLON 2	1er - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Faïence	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Cloisons - A.B.C		absence d'amiante
Emplacement		




PRELEVEMENT : P042


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_ PAVILLON 2	1er - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Fenêtre n°1 - B Appuie fenêtre		absence d'amiante
Emplacement		





PRELEVEMENT : P043		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_ PAVILLON 2	1er - WC n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Faïence	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Cloisons - A.B.C.D		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		
		


PRELEVEMENT : P044		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_ PAVILLON 2	1er - Salle de Bains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Faïence	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Cloisons - A.B.C.D		absence d'amiante
PHOTO INEXPLOITABLE		


PRELEVEMENT : P045		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_ PAVILLON 2	1er - Salle de Bains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint de baignoire	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Baignoire - C		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P046		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	1er - Chambre n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Moquette	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P047		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	1er - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P048		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	1er - Terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Plancher - Sol		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P049		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	extérieur - façade1 (coté Marne)
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Peinture	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Mur - A		absence d'amiante
Emplacement		
		

PRELEVEMENT : P050		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
IMMOBILIERE 3F	DAD_B178L_PAVILLON 2	extérieur - façade 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit / Plâtre - Peinture	01/04/2021	Rabah AYOUAZ
Localisation		Résultat
Mur - A		absence d'amiante
Emplacement		
		

ANNEXE 2 – CROQUIS



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Cliant :	IMMOBILIERE 3F	Titre :	Croquis RDJ
N° dossier :	DAD_B178L_PAVILLON 2	Adresse : 9 ter rue du Port 77470 TRILPORT	
N° planche :	1/7		
Type :	Croquis		
Date :	25/04/2021		
Intervenant :	Rabah AYOUAZ	Niveau :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	






Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Client :	IMMOBILIERE 3F	Titre :	Croquis étage 1
N° dossier :	DAD_B178L_PAVILLON 2	Adresse :	9 ter rue du Port 77470 TRILPORT
N° planche :	2/7		
Type :	Croquis		
Date :	25/04/2021	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	Rabah AYOUAZ	Niveau :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	






Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Client :	IMMOBILIERE 3F	Titre :	Croquis RDJ
N° dossier :	DAD_B178L_PAVILLON 2	Adresse :	9 ter rue du Port 77470 TRILPORT
N° planche :	3/7		
Type :	Croquis		
Date :	25/04/2021	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	Rabah AYOUAZ	Niveau :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

Légende :






Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Client :	IMMOBILIERE 3F	Titre :	Croquis étage 1
N° dossier :	DAD_B178L_PAVILLON 2	Adresse :	9 ter rue du Port 77470 TRILPORT
N° planche :	4/7		
Type :	Croquis		
Date :	25/04/2021	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	Rabah AYOUAZ	Niveau :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

Légende :

-  Mur Porteur
-  Mur façade






Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Légende :



Plafond

Client :	IMMOBILIERE 3F	Titre :	Croquis RDJ
N° dossier :	DAD_B178L_PAVILLON 2	Adresse :	9 ter rue du Port 77470 TRILPORT
N° planche :	5/7		
Type :	Croquis		
Date :	25/04/2021	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	Rabah AYOUAZ	Niveau :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	






Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Légende :



Client :	IMMOBILIERE 3F	Titre :	Croquis étage 1
N° dossier :	DAD_B178L_PAVILLON 2	Adresse :	9 ter rue du Port 77470 TRILPORT
N° planche :	6/7		
Type :	Croquis		
Date :	25/04/2021	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	Rabah AYOUAZ	Niveau :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	







Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Légende :



Client :	IMMOBILIERE 3F	Titre :	Croquis étage 1
N° dossier :	DAD_B178L_PAVILLON 2	Adresse :	9 ter rue du Port 77470 TRILPORT
N° planche :	7/7		
Type :	Croquis		
Date :	25/04/2021	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	Rabah AYOUAZ	Niveau :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	



Amiante

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720210400525074



Analyses pour le Bâtiment

A.R.C SOCOBAT EXPERTISES
Monsieur Rabah AYOUAZ
54 Rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE

Notre référence : AR-21-LH-019704-01

Numéro de dossier : 21H010099

Référence de dossier :

**DAD_B178L_PAVILLON 2 A - 9 ter rue DU PORT 77470 TRILPORT -
IMMOBILIERE 3F**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 21H010099-001 - Référence P001-RDJ - Chambre n°2 - Sol - Plancher - Colle - Moquette, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-002 - Référence P002-RDJ - Chambre n°2 - A - Cloisons - Enduit / Plâtre - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-003 - Référence P003-RDJ - Chambre n°2 - C - mur - Enduit / Plâtre - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-004 - Référence P004-RDJ - Chambre n°2 - B - mur façade - Enduit / Plâtre - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-005 - Référence P005-RDJ - Chambre n°2 - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-006 - Référence P006-RDJ - Chambre n°1 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-007 - Référence P007-RDJ - Chambre n°1 - D - Cloisons - Enduit / Plâtre - Tapisserie, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-008 - Référence P008-RDJ - Chambre n°1 - B - Mur - Enduit / Plâtre - Tapisserie et bois, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 21H010099-009 - Référence P009-RDJ - Chambre n°1 - C - mur façade - Enduit / Plâtre - Tapisserie, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-010 - Référence P010-RDJ - Salle d'eau - Sol - Plancher - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-011 - Référence P011-RDJ - Salle d'eau - C.D - Cloisons - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-012 - Référence P012-RDJ - Salle d'eau - A - Mur - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-013 - Référence P013-RDJ - Salle d'eau - B - Mur façade - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-014 - Référence P014-RDJ - Salle d'eau - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-015 - Référence P015-RDJ - Salle d'eau - C - mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-016 - Référence P016-RDJ - Salle d'eau - B - Fenêtre n°1 -, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-017 - Référence P017-RDJ - Salle d'eau - C - Douche - joint de douche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-018 - Référence P018-RDJ - Salle d'eau - D - Lavabo - joint de lavabo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-019 - Référence P019-RDJ - Chaufferie - Sol - Plancher - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-020 - Référence P020-RDJ - Chaufferie - D - mur façade - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-021 - Référence P021-RDJ - Chaufferie - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 21H010099-022 - Référence *P022-RDJ - Chaufferie - A.D - Mur - Colle - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-023 - Référence *P023-RDJ - Garage n°1 - Sol - Plancher - Béton - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-024 - Référence *P024-RDJ - Garage n°1 - D - mur - Enduit / Plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-025 - Référence *P025-RDJ - Cave - Plafond - Plafond - Colle - polystyrène*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-026 - Référence *P026-1er - Escalier - Marches et contres marches - Plancher - Colle - Moquette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-027 - Référence *P027-1er - Séjour - Sol - Plancher - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-028 - Référence *P028-1er - Séjour - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-029 - Référence *P029-1er - Séjour - D - Cloisons - Enduit / Plâtre - Tapisserie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-030 - Référence *P030-1er - Séjour - A - Mur - Enduit / Plâtre - Tapisserie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-031 - Référence *P031-1er - Séjour - B, C - mur façade - Enduit / Plâtre - Tapisserie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-032 - Référence *P032-1er - Séjour - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-033 - Référence *P033-1er - Séjour - B - Cheminée - joint de scellement - briques*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-034 - Référence *P034-1er - Séjour - B - Cheminée - Enduit / Plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 21H010099-035 - Référence P035-1er - Cuisine - Sol - Plancher - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-036 - Référence P036-1er - Cuisine - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-037 - Référence P037-1er - Cuisine - A - Cloisons - Enduit / Plâtre - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-038 - Référence P038-1er - Cuisine - D - Mur - Enduit / Plâtre - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-039 - Référence P039-1er - Cuisine - B, C - mur façade - Enduit / Plâtre - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-040 - Référence P040-1er - Cuisine - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-041 - Référence P041-1er - Cuisine - A.B.C - Cloisons - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-042 - Référence P042-1er - Cuisine - B - Fenêtre n°1 - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-043 - Référence P043-1er - WC n°2 - A.B.C.D - Cloisons - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-044 - Référence P044-1er - Salle de Bains - A.B.C.D - Cloisons - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-045 - Référence P045-1er - Salle de Bains - C - Baignoire - joint de baignoire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-046 - Référence P046-1er - Chambre n°3 - Sol - Plancher - Colle - Moquette, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010099-047 - Référence P047-1er - Entrée - Sol - Plancher - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 21H010099-048 - Référence *P048-1er - Terrasse - Sol - Plancher - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-049 - Référence *P049-extérieur - façade1 (coté Marne) - A - Mur - Enduit / Plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010099-050 - Référence *P050-extérieur - façade 2 - A - Mur - Enduit / Plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029617-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 23:41 Page1/15
Référence laboratoire N° : 21EK047645 Référence de suivi du dossier N° : 21H010099
Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 09/04/2021
Date d'analyse : 16/04/2021
Référence dossier Client: 21H010099 - DAD_B178L_PAVILLON 2 A - 9 ter rue DU PORT 77470 TRILPORT -
IMMOBILIERE 3F

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	21H010099-001 - P001-RDJ - Chambre r °2 - Sol - Plancher - Colle - Moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type tresse de fibres (transparent) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / T54T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	21H010099-002 - P002-RDJ - Chambre r °2 - A - Cloisons - Enduit / Plâtre - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	21H010099-003 - P003-RDJ - Chambre r °2 - C - mur - Enduit / Plâtre - Papier peint	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	21H010099-004 - P004-RDJ - Chambre r °2 - B - mur façade - Enduit / Plâtre - Papier peint	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029617-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 23:41 Page 2/15
 Référence laboratoire N° : 21EK047645 Référence de suivi du dossier N° : 21H010099
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 09/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010099 - DAD_B178L_PAVILLON 2 A - 9 ter rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / HR2Y	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005 (1)	21H010099-005 - P005-RDJ - Chambre r °2 - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / T54T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (2)	21H010099-006 - P006-RDJ - Chambre r °1 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple (fibreuse) (beige) en traces	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
007	21H010099-007 - P007-RDJ - Chambre r °1 - D - Cloisons - Enduit / Plâtre - Tapisserie	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008 (1)	21H010099-008 - P008-RDJ - Chambre r °1 - B - Mur - Enduit / Plâtre - Tapisserie et bois	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / T54T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	21H010099-009 - P009-RDJ - Chambre r °1 - C - mur façade - Enduit / Plâtre - Tapisserie	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029617-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 23:41 Page 3/15
 Référence laboratoire N° : 21EK047645 Référence de suivi du dossier N° : 21H010099
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 09/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010099 - DAD_B178L_PAVILLON 2 A - 9 ter rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	21H010099-010 - P010-RDJ - Salle d'eau - Sol - Plancher - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	21H010099-011 - P011-RDJ - Salle d'eau - C.D - Cloisons - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	21H010099-012 - P012-RDJ - Salle d'eau - A - Mur - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MET / EY7Z	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029617-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 23:41 Page 4/15
 Référence laboratoire N° : 21EK047645 Référence de suivi du dossier N° : 21H010099
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 09/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010099 - DAD_B178L_PAVILLON 2 A - 9 ter rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	21H010099-013 - P013-RDJ - Salle d'eau - B - Mur façade - Colle - Faïence	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	21H010099-014 - P014-RDJ - Salle d'eau - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MET / T54T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015 (3)	21H010099-015 - P015-RDJ - Salle d'eau - C - mur - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	21H010099-016 - P016-RDJ - Salle d'eau - B - Fenêtre n°1 -	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / R6GL	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	21H010099-017 - P017-RDJ - Salle d'eau - C - Douche - joint de douche					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029617-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 23:41 Page5/15
 Référence laboratoire N° : 21EK047645 Référence de suivi du dossier N° : 21H010099
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 09/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010099 - DAD_B178L_PAVILLON 2 A - 9 ter rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type joint (transparent)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	21H010099-018 - P018-RDJ - Salle d'eau - D - Lavabo - joint de lavabo	Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	21H010099-019 - P019-RDJ - Chauffage Sol - Plancher - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	21H010099-020 - P020-RDJ - Chauffage D - mur façade - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	MET / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021 (4)	21H010099-021 - P021-RDJ - Chauffage Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WW9X	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
022	21H010099-022 - P022-RDJ - Chauffage A.D - Mur - Colle - Faïence					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029617-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 23:41 Page 6/15
 Référence laboratoire N° : 21EK047645 Référence de suivi du dossier N° : 21H010099
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 09/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010099 - DAD_B178L_PAVILLON 2 A - 9 ter rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	21H010099-023 - P023-RDJ - Garage n° - Sol - Plancher - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	21H010099-024 - P024-RDJ - Garage n° - D - mur - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	21H010099-025 - P025-RDJ - Cave - Plafond - Plafond - Colle - polystyrène	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type mousse (bleu)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	21H010099-026 - P026-1er - Escalier - Marches et contres marches - Plancher - Colle - Moquette					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alê, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029617-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 23:41 Page 7/15
 Référence laboratoire N° : 21EK047645 Référence de suivi du dossier N° : 21H010099
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 09/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010099 - DAD_B178L_PAVILLON 2 A - 9 ter rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	21H010099-027 - P027-1er - Séjour - Sol - Plancher - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	21H010099-028 - P028-1er - Séjour - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	21H010099-029 - P029-1er - Séjour - D - Cloisons - Enduit / Plâtre - Tapisserie	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	21H010099-030 - P030-1er - Séjour - A - Mur - Enduit / Plâtre - Tapisserie	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
031	21H010099-031 - P031-1er - Séjour - B, C - mur façade - Enduit / Plâtre - Tapisserie	Matériau fibreux de type papier peint (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029617-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 23:41 Page8/15
 Référence laboratoire N° : 21EK047645 Référence de suivi du dossier N° : 21H010099
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 09/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010099 - DAD_B178L_PAVILLON 2 A - 9 ter rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur (orange)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032 ⁽⁵⁾	21H010099-032 - P032-1er - Séjour - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MOLP / F9XE	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
033	21H010099-033 - P033-1er - Séjour - B - Cheminée - joint de scellement - briques	Matériau dur (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	21H010099-034 - P034-1er - Séjour - B - Cheminée - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	21H010099-035 - P035-1er - Cuisine - Sol - Plancher - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / V5RJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	21H010099-036 - P036-1er - Cuisine - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029617-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 23:41 Page 9/15
 Référence laboratoire N° : 21EK047645 Référence de suivi du dossier N° : 21H010099
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 09/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010099 - DAD_B178L_PAVILLON 2 A - 9 ter rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / V5RJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	21H010099-037 - P037-1er - Cuisine - A: Cloisons - Enduit / Plâtre - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V5RJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V5RJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	21H010099-038 - P038-1er - Cuisine - D Mur - Enduit / Plâtre - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V5RJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V5RJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029617-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 23:41 Page 10/15
 Référence laboratoire N° : 21EK047645 Référence de suivi du dossier N° : 21H010099
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 09/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010099 - DAD_B178L_PAVILLON 2 A - 9 ter rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	21H010099-039 - P039-1er - Cuisine - B, C - mur façade - Enduit / Plâtre - Papier peint	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V5RJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V5RJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	21H010099-040 - P040-1er - Cuisine - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / V5RJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041 ⁽¹⁾	21H010099-041 - P041-1er - Cuisine - A.B.C - Cloisons - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau semi-dur (noir) en traces	MET / T54T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	21H010099-042 - P042-1er - Cuisine - B Fenêtre n°1 - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / V5RJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029617-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 23:41 Page 11/15
 Référence laboratoire N° : 21EK047645 Référence de suivi du dossier N° : 21H010099
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 09/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010099 - DAD_B178L_PAVILLON 2 A - 9 ter rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V5RJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V5RJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043 (4) (6)	21H010099-043 - P043-1er - WC n°2 - A.B.C.D - Cloisons - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / MVO6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
044	21H010099-044 - P044-1er - Salle de Bains - A.B.C.D - Cloisons - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / V5RJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	21H010099-045 - P045-1er - Salle de Bains - C - Baignoire - joint de baignoire					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029617-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 23:41 Page 12/15
 Référence laboratoire N° : 21EK047645 Référence de suivi du dossier N° : 21H010099
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 09/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010099 - DAD_B178L_PAVILLON 2 A - 9 ter rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / V5RJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046 ⁽⁴⁾	21H010099-046 - P046-1er - Chambre n°3 - Sol - Plancher - Colle - Moquette	Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type moquette (vert)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
047	21H010099-047 - P047-1er - Entrée - Sol - Plancher - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / GND6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	21H010099-048 - P048-1er - Terrasse - Sol - Plancher - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / GND6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029617-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 23:41 Page13/15
 Référence laboratoire N° : 21EK047645 Référence de suivi du dossier N° : 21H010099
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 09/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010099 - DAD_B178L_PAVILLON 2 A - 9 ter rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	21H010099-049 - P049-extérieur - façade1 (coté Marne) - A - Mur - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GND6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GND6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	21H010099-050 - P050-extérieur - façade 2 - A - Mur - Enduit / Plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GND6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GND6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029617-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 23:41 Page 14/15
 Référence laboratoire N° : 21EK047645 Référence de suivi du dossier N° : 21H010099
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 09/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010099 - DAD_B178L_PAVILLON 2 A - 9 ter rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) Un matériau semi-dur (bitumineux) (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (3) Un matériau de type peinture (vert) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (4) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (5) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (beige). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (6) Un matériau de type peinture (beige) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

- (1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2, P-MO-SOP3291: version 0

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 6

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029617-01	Date d'émission de rapport : 19/04/2021 23:41	Page 15/15
Référence laboratoire N° : 21EK047645	Référence de suivi du dossier N° : 21H010099	
Reçu au laboratoire le : 14/04/2021	Date de réception : 09/04/2021	
Date d'analyse : 16/04/2021		
Référence dossier Client: 21H010099 - DAD_B178L_PAVILLON 2 A - 9 ter rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F		

Validé et approuvé par :

Rita
Bessa

Rita Bessa
Technicienne analyste en
microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ATTESTATION(S)

Votre Agent Général
M BEGUINOT HERVE
ROND POINT DU PEROLLIER
29 CHEMIN DE VILLENEUVE
69130 ECULLY

04 37 50 28 80

N°ORIAS **08 045 454 (HERVE BEGUINOT)**

Site ORIAS www.orias.fr



Assurance et Banque

SARL , ARC
SOCOBAT EXPERTISES
17 CHEMIN DU CHARROI
69300 CALUIRE ET CUIRE

Votre contrat

Responsabilité Civile Prestataire
Souscrit le **17/02/2020**

Vos références

Contrat
5411202104
Client
3718006904

Date du courrier
3 février 2021

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :
ARC SOCOBAT EXPERTISES

Est titulaire du contrat d'assurance n° **5411202104** ayant pris effet le **17/02/2020**.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

Activité n°1: Diagnostics règlementaires relevant de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L.1334-6 du Code de la Santé Publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la Santé Publique
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L.134-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état des risques et pollutions tel que prévu par l'article L.125-5 du Code de l'environnement
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

1/5

Vos références

Contrat
5411202104
Client
3718006904

- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation.
- Le contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L.133-11-1 du Code de la Santé Publique
- L'information sur la présence d'un risque de mэрule

Activité n°2:

- Diagnostics de l'activité 1 hors cadre réglementaire
- Etat parasitaire
- Loi Carrez
- Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés
- Etat des lieux
- L'évaluation immobilière à valeur vénale et valeur locative
- Diagnostic réglementaire d'accessibilité handicapés
- Mesurage Loi Boutin
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
- Diagnostic amiante avant relocation
- Diagnostic amiante avant-vente
- Diagnostic amiante partie privative (DAPP)
- Dossier technique amiante
- Contrôle visuel après désamiantage
- Recherche de plomb avant travaux
- Diagnostic Déchets

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie, S.A. au capital de 487 725 073,50 €, 310 499 959 R.C.S. Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 959 • AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 • TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

2/5

Vos références

Contrat
5411202104
Client
3718006904

- Diagnostic pollution de sols
- Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) et contrôle plomb après travaux
- Assistance administrative et réglementaire consistant à communiquer et à veiller à la mise en application des textes de la loi et des obligations légales qui en découlent pour ses clients
- Mesure d'empoussièrement en fibres amiantes dans les immeubles bâtis
- Mesurage des niveaux d'empoussièrement de fibres amiante au poste de travail
- Mesure du Radon
- Analyse QAI (qualité de l'air)
- Infiltrométrie
- Analyse d'Hydrocarbure Aromatique Polycycliques (HAP) dans les enrobés routiers et / ou les malfaçons dans le cadre de diagnostics avant travaux ou avant démolition.
A L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE SOLUTIONS.
Il est précisé que :
l'analyse est réalisée en sous-traitance par un laboratoire COFRAC ou équivalent.
- Diagnostic technique global, les missions de maîtrise d'œuvre construction restant exclues de la garantie du contrat.

A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATION DE CONSEIL, PRECONICATION ET TOUTE MISSION DE BUREAU D'ETUDE
A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE DE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE CONSEIL JURIDIQUE ET LA GESTION IMMOBILIERE

Activité n°3:

Conseils, préconisations en solutions en retrait, recouvrement d'amiante.

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie, S.A. au capital de 487 725 073,50 €, 310 499 959 R.C.S. Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 • AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 • TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

3/5

Vos références

Contrat
5411202104
Client
3718006904

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du **01/01/2021** au **01/07/2021** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume Borie
Directeur Général Délégué



AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie, S.A. au capital de 487 725 073,50 €, 310 499 959 R.C.S. Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 959 • AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 • TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

4/5

Amiante

Vos références

Contrat
5411202104
Client
3718006904

Nature des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)	9 000 000 € par année d'assurance
Dont : Dommages corporels	9 000 000 € par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1 200 000 € par année d'assurance

Autres garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
Faute inexcusable (dommages corporels)	2 000 000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	2 500 000 € par année d'assurance
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	1 200 000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	300 000 € par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat.

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie, S.A. au capital de 487 725 073,50 €, 310 499 959 R.C.S. Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 • AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 • TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

5/5

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

CERTIFICATION DE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER



Décerné à :

M. AYOUB Rabah sous le numéro : **C017-SE04-2017**

DOMAINE (S) CONCERNE (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 09/01/2018 Au 08/01/2023
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 19/06/2017 Au 18/06/2022
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 19/06/2017 Au 18/06/2022
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 19/06/2017 Au 18/06/2022
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 19/04/2017 Au 18/04/2022
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 03/07/2017 Au 02/07/2022

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011.

Délivré à Thionville, le 09/01/2018
Pour QUALIT'COMPETENCES
LAROUZ Soufian, Responsable Certification



Saint Honoré Audit et sa marque Qualit'Compétences est
accrédité sous le numéro 4-0569 Portée disponible sur
www.cofrac.fr

SAINT HONORE AUDIT - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
Tél : 05 81 10 04 61 - Fax : 05 82 83 58 07 - mail : contact@qualit-competences.com
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville TI 788 973 543 - N° de gestion 2015 8 12- Code NAF : 8559A