

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique
(introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011)

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| A | INFORMATIONS GENERALES | |
| A.1 | DESIGNATION DU BATIMENT | |
| Nature du bâtiment : Maison individuelle Cat. du bâtiment : Habitation (Maisons individuelles) Nombre de Locaux : Etage : Numéro de Lot : Référence Cadastre : NC Date du Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997 | | |
| Adresse : 9 bis rue du Port 77470 TRILPORT Escalier : Bâtiment : Porte : Propriété de: IMMOBILIERE 3F 159 rue Nationale 75638 PARIS CEDEX 13 | | |
| A.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE | |
| Nom : IMMOBILIERE 3F Adresse : 159 rue Nationale 75638 PARIS CEDEX 13 Qualité : | | |
| Documents remis : Néant Moyens mis à disposition : Néant | | |
| A.3 | EXECUTION DE LA MISSION | |
| Rapport N° : DAD_B178L_PAVILLON 1 Le repérage a été réalisé le : 01/04/2021 Par : Rabah AYOUAZ N° certificat de qualification : C017-SE04-2017 Date d'obtention : 09/01/2018 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : QUALIT COMPETENCES CERTIFICATIONS Date de commande : 31/03/2021 | | |
| Date d'émission du rapport : 25/04/2021 Accompagnateur : Aucun Laboratoire d'Analyses : Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France Sud 8, rue Salvador Allende 91120 PALAISEAU Adresse laboratoire : Numéro d'accréditation : 1-6473 Organisme d'assurance professionnelle : AXA Adresse assurance : N° de contrat d'assurance : 5411202104 Date de validité : 01/07/2021 | | |
| B | CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR | |
| Signature et Cachet de l'entreprise :  | | |
| Date d'établissement du rapport : Fait à MONTRouGE le 25/04/2021 Cabinet : SOCOBAT-EXPERTISES Nom du responsable : OULD MOUSTAPHA Nom du diagnostiqueur : Rabah AYOUAZ | | |






Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

C SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| INFORMATIONS GENERALES..... | 1 |
| DESIGNATION DU BATIMENT | 1 |
| DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE..... | 1 |
| EXECUTION DE LA MISSION | 1 |
| CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR..... | 1 |
| SOMMAIRE | 2 |
| CONCLUSION(S) | 3 |
| LISTE DES LOCAUX NON VISITES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION | 6 |
| LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION | 6 |
| PROGRAMME DE REPERAGE..... | 7 |
| CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 8 |
| RAPPORTS PRECEDENTS | 8 |
| RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 8 |
| LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION | 9 |
| DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE | 9 |
| LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR | 10 |
| LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE | 10 |
| LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS..... | 11 |
| RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE C DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE) | 13 |
| COMMENTAIRES | 13 |
| ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION | 14 |
| ANNEXE 2 – CROQUIS..... | 42 |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES..... | 47 |
| ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ..... | 67 |
| ATTESTATION(S) | 69 |

| D | CONCLUSION(S) |
|--|---------------|
| <p>Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante</p> <p>La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies</p> | |

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

| N° Local | Local | Étage | Élément | Zone | Matériau / Produit | Critère(s) ayant permis de conclure | Quantification | Photo |
|----------|----------------|-------|------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|
| 2 | Garage n°2 | RDJ | conduit n°2 | Plafond | fibres ciment | Jugement personnel | |  |
| 7 | Chambre n°1 | RDJ | Fenêtre - Appuie fenêtre | D | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P023) | |  |
| 8 | Salle d'eau | RDJ | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P018) | |  |
| 9 | Chambre n°2 | RDJ | Fenêtre - Appuie fenêtre | B | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P023) | |  |
| | | | Plafond | Plafond | Colle - polystyrène | Résultat d'analyse (P027) | | |
| 12 | Cuisine | 1er | Fenêtre n°1 - Appuie fenêtre | B | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P023) | | |
| 14 | Séjour | 1er | Fenêtre - Appuie fenêtre | B | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P023) | | |
| | | | Fenêtre - Appuie fenêtre | C | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P023) | | |
| 15 | Chambre n°3 | 1er | Fenêtre - Appuie fenêtre | C | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P023) | | |
| 16 | Chambre n°4 | 1er | Fenêtre - Appuie fenêtre | E | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P023) | | |
| 17 | Chambre n°5 | 1er | Fenêtre - Appuie fenêtre | B | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P023) | | |
| 18 | pièce | 1er | Fenêtre n°1 - Appuie fenêtre | C | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P023) | | |
| 19 | Salle de Bains | 1er | Fenêtre n°1 - Appuie fenêtre | C | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P023) | | |
| 20 | WC n°2 | 1er | Fenêtre n°1 - Appuie fenêtre | D | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P023) | | |
| 23 | muret | 1er | Poteau | A | enduit ciment | Résultat d'analyse (P052) | |  |



Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

| N° Local | Local | Etage | Elément | Zone | Matériau / Produit |
|----------|-----------------|-------|-------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | Garage n°1 | RDJ | Mur façade | A | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | conduit | Plafond | Calorifugeage |
| | | | mur | B | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | mur | C, D | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Plafond | Plafond | Bois et enduit - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage |
| 2 | Garage n°2 | RDJ | Mur façade | A | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | mur | B | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | mur | C, D | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | conduit n°1 | Plafond | Calorifugeage |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage |
| 3 | Dégagements n°1 | RDJ | Mur | A | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | mur façade | B | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | mur | C, D, E, F | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | conduit n°1 | Plafond | Calorifugeage |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage |
| | | | Fenêtre | B | Joint vitrier |
| 4 | Chaufferie | RDJ | Fenêtre | C | Joint vitrier |
| | | | mur | C, D | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | mur façade | C | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | Mur | B | Colle - Faïence |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage |
| 5 | Dégagements n°2 | RDJ | Mur | A | Colle - Faïence |
| | | | Mur | B | Colle - Faïence |
| | | | mur | C, D | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Moquette |
| 6 | WC n°1 | RDJ | Mur | A | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Mur | B | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | mur | C, D | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Colle - Carrelage |
| 7 | Chambre n°1 | RDJ | Mur | A, B, C, D, E | Enduit / Plâtre - Tapisserie |
| | | | mur façade | C, D | Enduit / Plâtre - Tapisserie |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Moquette |
| 8 | Salle d'eau | RDJ | Mur | A | Colle - Faïence |
| | | | Mur | B | Colle - Faïence |
| | | | mur | C, D, E, F | Colle - Faïence |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Colle - Carrelage |
| | | | Douche | C | joint de douche |
| 9 | Chambre n°2 | RDJ | Mur | A, D | Enduit / Plâtre - Tapisserie |

| N° Local | Local | Etage | Elément | Zone | Matériau / Produit |
|----------|-----------------|-------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | mur façade | B, C | Enduit / Plâtre - Tapisserie |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Colle - Carrelage |
| 10 | Escalier n°1 | RDJ | Cloisons | A, B | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Mur | C, D | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Plancher | Marches et contres marches | Colle - Tapisserie |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture |
| 11 | Entrée | 1er | Mur | A | Enduit / Plâtre - Tapisserie |
| | | | Cloisons | B, C, D | Enduit / Plâtre - Tapisserie |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Colle - Carrelage |
| | | | Plancher | Sol(intérieur placard)) | Colle - Carrelage |
| 12 | Cuisine | 1er | Cloisons | A, D | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | mur façade | B, C | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Colle - Carrelage |
| | | | Cloisons | A.B.C | Colle - Faïence |
| | | | Evier | B | Tampon bitumineux |
| 13 | Dégagements n°3 | 1er | Mur | B | Enduit / Plâtre - Tapisserie |
| | | | Cloisons | C, D | Enduit / Plâtre - Tapisserie |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Colle - Carrelage |
| 14 | Séjour | 1er | Mur | A | Enduit / Plâtre - Tapisserie |
| | | | mur façade | B, C | Enduit / Plâtre - Tapisserie |
| | | | Cloisons | D | Enduit / Plâtre - Tapisserie |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Colle - Carrelage |
| | | | Cheminée | B | joint de scellement - briques |
| 15 | Chambre n°3 | 1er | Mur | A | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Cloisons | B, D | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | mur façade | C | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture |
| 16 | Chambre n°4 | 1er | Cloisons | A, B, C, F | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | mur façade | E | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Mur | D | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Plafond - béton | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | Plancher - béton | Sol | Colle - Moquette |
| 17 | Chambre n°5 | 1er | Mur | A, C | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Cloisons | B, F | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | mur façade | B | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Plafond - béton | Plafond | Colle - polystyrène |
| | | | Plancher - béton | Sol | Colle - Moquette |
| 18 | pièce | 1er | Mur | A | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | Cloisons | A.B | Colle - Faïence |
| | | | mur | B | Enduit / Plâtre - Papier peint |

| N° Local | Local | Etage | Elément | Zone | Matériau / Produit |
|----------|----------------------|-----------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | mur façade | C, D | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Colle - Carrelage |
| 19 | Salle de Bains | 1er | Cloisons | A | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | Cloisons | A,B,C,D | Colle - Faïence |
| | | | Baignoire | C | joint de baignoire |
| | | | mur | B, D | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | mur façade | C | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage |
| 20 | WC n°2 | 1er | Cloisons | A, C | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Cloisons | A,B,C,D | Colle - Faïence |
| | | | mur | B | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | mur façade | D | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage |
| 22 | cour n°2 | 1er | Plancher | Sol | Colle - Carrelage |
| 23 | muret | 1er | Mur | mur | Colle - Carrelage |
| 24 | façade1 (coté Marne) | extérieur | Mur | A | Enduit / Plâtre - Peinture |
| 26 | façade 2 | extérieur | Mur | A | Enduit / Plâtre - Peinture |
| 29 | Escalier n°2 | 1er | Cloisons | A, B | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Mur | C, D | Enduit / Plâtre - Papier peint |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Marches et contres marches | Colle - Tapisserie |

Liste des locaux non visités concernés par la démolition et justification

| N° Local | Local | Etage | Justification |
|----------|---|---------|--------------------|
| 27 | combles | combles | accès non sécurisé |
| |  | | |
| 28 | Balcon | 1er | Porte condamnée. |
| |  | | |

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies conformément à l'article R1334-19,
« Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de
l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

| COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER |
|---|---|
| 1. Toiture et étanchéité | |
| Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures. | Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faitages, closoirs... |
| 2. Façades | |
| Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres. | Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment. |
| 3. Parois verticales intérieures et enduits | |
| Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes. | Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescents, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints. |
| 4. Plafonds et faux plafonds | |
| Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieurs). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds. | Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescents. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques. |
| 5. Revêtements de sol et de murs | |
| Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs | Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages. |
| 6. Conduits, canalisations et équipements | |
| Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures. | Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment. |
| 7. Ascenseurs et monte-charge | |
| Portes palières. Trémie, machinerie. | Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse. |
| 8. Equipements divers | |
| Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes... | Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante. |
| 9. Installations industrielles | |
| Fours, étuves, tuyauteries... | Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages. |
| 10. Coffrages perdus | |
| Coffrages et fonds de coffrages perdus. | Éléments en fibres-ciment. |

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 01/04/2021

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.


L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 :

Sens du repérage pour évaluer un local :



Périmètre de la démolition : **Démolition totale.**

G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNES PAR LA DEMOLITION ET JUSTIFICATION

| N° | Local / partie d'immeuble | Etage | Visitée | Justification |
|----|--|-----------|---------|--------------------|
| 1 | Garage n°1 | RDJ | OUI | |
| 2 | Garage n°2 | RDJ | OUI | |
| 3 | Dégagements n°1 | RDJ | OUI | |
| 4 | Chaufferie | RDJ | OUI | |
| 5 | Dégagements n°2 | RDJ | OUI | |
| 6 | WC n°1 | RDJ | OUI | |
| 7 | Chambre n°1 | RDJ | OUI | |
| 8 | Salle d'eau | RDJ | OUI | |
| 9 | Chambre n°2 | RDJ | OUI | |
| 10 | Escalier n°1 | RDJ | OUI | |
| 11 | Entrée | 1er | OUI | |
| 12 | Cuisine | 1er | OUI | |
| 13 | Dégagements n°3 | 1er | OUI | |
| 14 | Séjour | 1er | OUI | |
| 15 | Chambre n°3 | 1er | OUI | |
| 16 | Chambre n°4 | 1er | OUI | |
| 17 | Chambre n°5 | 1er | OUI | |
| 18 | pièce | 1er | OUI | |
| 19 | Salle de Bains | 1er | OUI | |
| 20 | WC n°2 | 1er | OUI | |
| 21 | cour n°1 | RDJ | OUI | |
| 22 | cour n°2 | 1er | OUI | |
| 23 | muret | 1er | OUI | |
| 24 | façade1 (coté Marne) | extérieur | OUI | |
| 25 | toiture | extérieur | OUI | |
| 26 | façade 2 | extérieur | OUI | |
| 27 | combles  | combles | NON | accès non sécurisé |
| 28 | Balcon  | 1er | NON | Porte condamnée. |
| 29 | Escalier n°2 | 1er | OUI | |

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

| N° Local | Local / Partie d'immeuble | Etage | Elément | Zone | Matériau / Produit | Présence | Critère(s) ayant permis de conclure | Quantification |
|----------|---------------------------|-------|-------------|---------|--------------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| 2 | Garage n°2 | RDJ | conduit n°2 | Plafond | fibres ciment | A | Jugement personnel | |

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| N° Local | Local / partie d'immeuble | Etage | Elément | Zone | Matériau / Produit | Référence prélèvement | Présence | Quantification |
|----------|---------------------------|-------|------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------|----------|----------------|
| 7 | Chambre n°1 | RDJ | Fenêtre - Appuie fenêtre | D | Colle - Carrelage | P023 | A | |
| 8 | Salle d'eau | RDJ | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture | P018 | A | |
| 9 | Chambre n°2 | RDJ | Fenêtre - Appuie fenêtre | B | Colle - Carrelage | P023 | A | |
| | | | Plafond | Plafond | Colle - polystyrène | P027 | A | |
| 12 | Cuisine | 1er | Fenêtre n°1 - Appuie fenêtre | B | Colle - Carrelage | P023 | A | |
| 14 | Séjour | 1er | Fenêtre - Appuie fenêtre | B | Colle - Carrelage | P023 | A | |
| | | | Fenêtre - Appuie fenêtre | C | Colle - Carrelage | P023 | A | |
| 15 | Chambre n°3 | 1er | Fenêtre - Appuie fenêtre | C | Colle - Carrelage | P023 | A | |
| 16 | Chambre n°4 | 1er | Fenêtre - Appuie fenetre | E | Colle - Carrelage | P023 | A | |
| 17 | Chambre n°5 | 1er | Fenêtre - Appuie fenêtre | B | Colle - Carrelage | P023 | A | |
| 18 | pièce | 1er | Fenêtre n°1 - Appuie fenêtre | C | Colle - Carrelage | P023 | A | |
| 19 | Salle de Bains | 1er | Fenêtre n°1 - Appuie fenêtre | C | Colle - Carrelage | P023 | A | |
| 20 | WC n°2 | 1er | Fenêtre n°1 - Appuie fenêtre | D | Colle - Carrelage | P023 | A | |
| 23 | muret | 1er | Poteau | A | enduit ciment | P052 | A | |

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

| N° Local | Local / partie d'immeuble | Etage | Elément | Zone | Matériau / Produit | Critère(s) ayant permis de conclure |
|----------|---------------------------|-------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | Garage n°1 | RDJ | Mur façade | A | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P003) |
| | | | conduit | Plafond | Calorifugeage | Résultat d'analyse (P005) |
| | | | mur | B | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P002) |
| | | | mur | C, D | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P002) |
| | | | Plafond | Plafond | Bois et enduit - Peinture | Résultat d'analyse (P004) |
| 2 | Garage n°2 | RDJ | Plancher | Sol | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P001) |
| | | | Mur façade | A | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P003) |
| | | | mur | B | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P002) |
| | | | mur | C, D | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P002) |
| | | | conduit n°1 | Plafond | Calorifugeage | Résultat d'analyse (P005) |
| 3 | Dégagements n°1 | RDJ | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P004) |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P001) |
| | | | Mur | A | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P002) |
| | | | mur façade | B | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P003) |
| | | | mur | C, D, E, F | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P002) |
| 4 | Chaufferie | RDJ | conduit n°1 | Plafond | Calorifugeage | Résultat d'analyse (P005) |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P004) |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P001) |
| | | | Mur | A | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P002) |
| | | | mur façade | B | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P003) |
| 5 | Dégagements n°2 | RDJ | mur | C, D, E, F | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P002) |
| | | | conduit n°1 | Plafond | Calorifugeage | Résultat d'analyse (P005) |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P004) |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P001) |
| | | | Fenêtre | B | Joint vitré | Résultat d'analyse (P006) |
| 6 | WC n°1 | RDJ | Fenêtre | C | Joint vitré | Résultat d'analyse (P006) |
| | | | mur | C, D | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P002) |
| | | | mur façade | C | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P003) |
| | | | Mur | B | Colle - Faïence | Résultat d'analyse (P007) |
| | | | conduit de vide ordure | D | Métal - Peinture | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| 7 | Chambre n°1 | RDJ | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P004) |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P001) |
| | | | Mur | A | Colle - Faïence | Résultat d'analyse (P011) |
| | | | Mur | B | Colle - Faïence | Résultat d'analyse (P011) |
| | | | mur | C, D | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P009) |
| 8 | Salle d'eau | RDJ | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P010) |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Moquette | Résultat d'analyse (P008) |
| | | | Mur | A | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P014) |
| | | | Mur | B | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P014) |
| | | | mur | C, D | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P014) |
| 9 | Chambre n°2 | RDJ | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P015) |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P012) |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P013) |
| | | | Mur | A, B, C, D, E | Enduit / Plâtre - Tapisserie | Résultat d'analyse (P021) |
| | | | mur façade | C, D | Enduit / Plâtre - Tapisserie | Résultat d'analyse (P022) |
| 10 | Escalier n°1 | RDJ | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P024) |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Moquette | Résultat d'analyse (P020) |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Bois - Peinture | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| | | | Mur | A | Colle - Faïence | Résultat d'analyse (P017) |
| | | | Mur | B | Colle - Faïence | Résultat d'analyse (P017) |
| 11 | Entrée | 1er | mur | C, D, E, F | Colle - Faïence | Résultat d'analyse (P017) |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P016) |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P013) |
| | | | Douche | C | joint de douche | Résultat d'analyse (P019) |
| | | | Mur | A, D | Enduit / Plâtre - Tapisserie | Résultat d'analyse (P021) |
| 12 | Chambre n°3 | RDJ | mur façade | B, C | Enduit / Plâtre - Tapisserie | Résultat d'analyse (P022) |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P025) |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P026) |
| | | | Cloisons | A, B | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P009) |
| | | | Mur | C, D | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P009) |
| 13 | Escalier n°2 | RDJ | Plancher | Marches et contres marches | Colle - Tapisserie | Résultat d'analyse (P028) |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P024) |
| | | | Mur | A | Enduit / Plâtre - Tapisserie | Résultat d'analyse (P032) |
| | | | Cloisons | B, C, D | Enduit / Plâtre - Tapisserie | Résultat d'analyse (P031) |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P034) |

| N° Local | Local / partie d'immeuble | Etage | Elément | Zone | Matériau / Produit | Critère(s) ayant permis de conclure |
|----------|---------------------------|-------|------------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P029) |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P037) |
| | | | Plancher | Sol(intérieur placard)) | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P029) |
| 12 | Cuisine | 1er | Cloisons | A, D | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P038) |
| | | | mur façade | B, C | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P039) |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P040) |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P036) |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P037) |
| | | | Cloisons | A.B.C | Colle - Faïence | Résultat d'analyse (P042) |
| | | | Evier | B | Tampon bitumineux | Résultat d'analyse (P041) |
| | | | Mur | B | Enduit / Plâtre - Tapisserie | Résultat d'analyse (P032) |
| 13 | Dégagements n°3 | 1er | Cloisons | C, D | Enduit / Plâtre - Tapisserie | Résultat d'analyse (P031) |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P034) |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P029) |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P030) |
| | | | Mur | A | Enduit / Plâtre - Tapisserie | Résultat d'analyse (P032) |
| 14 | Séjour | 1er | mur façade | B, C | Enduit / Plâtre - Tapisserie | Résultat d'analyse (P033) |
| | | | Cloisons | D | Enduit / Plâtre - Tapisserie | Résultat d'analyse (P031) |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P034) |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P029) |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P030) |
| | | | Cheminée | B | joint de scellement - briques | Résultat d'analyse (P035) |
| | | | Mur | A | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P032) |
| | | | Cloisons | B, D | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P031) |
| 15 | Chambre n°3 | 1er | mur façade | C | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P033) |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P034) |
| | | | Plancher | Sol | Bois - Vernis | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Bois - Peinture | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| | | | Cloisons | A, B, C, F | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P031) |
| | | | mur façade | E | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P033) |
| 16 | Chambre n°4 | 1er | Mur | D | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P032) |
| | | | Plafond - béton | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P034) |
| | | | Plancher - béton | Sol | Colle - Moquette | Résultat d'analyse (P046) |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Bois - Peinture | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| | | | Mur | A, C | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P032) |
| | | | Cloisons | B, F | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P031) |
| 17 | Chambre n°5 | 1er | mur façade | B | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P033) |
| | | | Plafond - béton | Plafond | Colle - polystyrène | Résultat d'analyse (P048) |
| | | | Plancher - béton | Sol | Colle - Moquette | Résultat d'analyse (P047) |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Bois - Vernis | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante |
| | | | Mur | A | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P032) |
| 18 | pièce | 1er | Cloisons | A.B | Colle - Faïence | Résultat d'analyse (P042) |
| | | | mur | B | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P032) |
| | | | mur façade | C, D | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P033) |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P034) |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P049) |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P030) |
| | | | Cloisons | A | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P038) |
| 19 | Salle de Bains | 1er | Cloisons | A.B.C.D | Colle - Faïence | Résultat d'analyse (P044) |
| | | | Baignoire | C | joint de baignoire | Résultat d'analyse (P045) |
| | | | mur | B, D | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P039) |
| | | | mur façade | C | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P039) |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P040) |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P043) |
| | | | Cloisons | A, C | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P038) |
| 20 | WC n°2 | 1er | Cloisons | A.B.C.D | Colle - Faïence | Résultat d'analyse (P042) |

| N° Local | Local / partie d'immeuble | Etage | Elément | Zone | Matériau / Produit | Critère(s) ayant permis de conclure |
|----------|---------------------------|-----------|------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | | mur | B | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P039) |
| | | | mur façade | D | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P039) |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P040) |
| | | | Plancher | Sol | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P036) |
| 22 | cour n°2 | 1er | Plancher | Sol | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P050) |
| 23 | muret | 1er | Mur | mur | Colle - Carrelage | Résultat d'analyse (P051) |
| 24 | façade1 (coté Marne) | extérieur | Mur | A | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P053) |
| 26 | façade 2 | extérieur | Mur | A | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P054) |
| 29 | Escalier n°2 | 1er | Cloisons | A, B | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P031) |
| | | | Mur | C, D | Enduit / Plâtre - Papier peint | Résultat d'analyse (P032) |
| | | | Plafond | Plafond | Enduit / Plâtre - Peinture | Résultat d'analyse (P034) |
| | | | Plancher | Marches et contres marches | Colle - Tapisserie | Résultat d'analyse (P028) |

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste C de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)

Néant

LEGENDE

| | | | |
|----------|-------------|-----------------|--|
| Présence | A : Amiante | N : Non Amianté | a? : Probabilité de présence d'Amiante |
|----------|-------------|-----------------|--|

COMMENTAIRES

Néant

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : conduit n°2

| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | RDJ - Garage n°2 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| fibres ciment | | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | Résultat | |
| conduit n°2 - Plafond | Présence d'amiante | |


Emplacement




PRELEVEMENT : P001


| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | RDJ - Garage n°1 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Carrelage | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | Résultat | |
| Plancher - Sol | absence d'amiante | |


Emplacement



| PRELEVEMENT : P002 | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | RDJ - Garage n°1 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Peinture | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| mur - B | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P003 | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | RDJ - Garage n°1 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Peinture | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Mur façade - A | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P004 | | |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | RDJ - Garage n°2 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Peinture | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plafond - Plafond | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P005 | | |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | RDJ - Garage n°2 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Calorifugeage | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| conduit n°1 - Plafond | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

PRELEVEMENT : P006


| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | RDJ - Dégagements n°1 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Joint vitrier | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Fenêtre - B | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |





PRELEVEMENT : P007

| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
|-----------------|-----------------------|--------------------|
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | RDJ - Chauffageie |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Faïence | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Mur - B | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |





| PRELEVEMENT : P008 | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | RDJ - Dégagements n°2 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Moquette | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plancher - Sol | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |


| PRELEVEMENT : P009 | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | RDJ - Dégagements n°2 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Papier peint | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| mur - C, D | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |


| PRELEVEMENT : P010 | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | RDJ - Dégagements n°2 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Papier peint | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plafond - Plafond | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P011 | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | RDJ - Dégagements n°2 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Faïence | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Mur - B | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P012 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | RDJ - WC n°1 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Carrelage | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plancher - Sol | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P013 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | RDJ - WC n°1 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Carrelage | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plinthes - Toutes zones | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P014 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | RDJ - WC n°1 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Papier peint | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Mur - B | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P015 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | RDJ - WC n°1 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Papier peint | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plafond - Plafond | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |


PRELEVEMENT : P016


| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
|-------------------|-----------------------|--------------------|
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | RDJ - Salle d'eau |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Carrelage | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plancher - Sol | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |





PRELEVEMENT : P017


| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
|------------------|-----------------------|--------------------|
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | RDJ - Salle d'eau |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Faïence | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| mur - C, D, E, F | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |




| PRELEVEMENT : P018 | | |
|--|----------------------|---|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | RDJ - Salle d'eau |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Peinture | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plafond - Plafond | | Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) |
| Emplacement | | |
|  | | |


| PRELEVEMENT : P019 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | RDJ - Salle d'eau |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| joint de douche | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Douche - C | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |


| PRELEVEMENT : P020 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | RDJ - Chambre n°1 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Moquette | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plancher - Sol | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |


| PRELEVEMENT : P021 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | RDJ - Chambre n°1 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Tapisserie | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Mur - A, B, C, D, E | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |


| PRELEVEMENT : P022 | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | RDJ - Chambre n°1 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Tapisserie | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| mur façade - C, D | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P023 | | |
|--|-----------------------|---|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | RDJ - Chambre n°1 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Carrelage | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Fenêtre - D Appui fenêtre | | Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P024 | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | RDJ - Chambre n°1 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Papier peint | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plafond - Plafond | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P025 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | RDJ - Chambre n°2 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Carrelage | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plancher - Sol | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P026 | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | RDJ - Chambre n°2 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Carrelage | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plinthes - Toutes zones | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P027 | | |
|--|---|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | RDJ - Chambre n°2 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - polystyrène | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | Résultat | |
| Plafond - Plafond | Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile) | |
| Emplacement | | |
|  | | |

PRELEVEMENT : P028

| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | RDJ - Escalier n°1 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Tapisserie | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | Résultat | |
| Plancher - Marches et contres marches | absence d'amiante | |

Emplacement




PRELEVEMENT : P029


| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | 1er - Séjour |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Carrelage | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | Résultat | |
| Plancher - Sol | absence d'amiante | |


Emplacement





| PRELEVEMENT : P030 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | 1er - Séjour |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Carrelage | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plinthes - Toutes zones | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P031 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | 1er - Séjour |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Tapisserie | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Cloisons - D | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P032 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | 1er - Séjour |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Tapisserie | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Mur - A | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P033 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | 1er - Séjour |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Tapisserie | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| mur façade - B, C | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P034 | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | 1er - Séjour |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Peinture | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plafond - Plafond | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P035 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | 1er - Séjour |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| joint de scellement - briques | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | Résultat | |
| Cheminée - B | absence d'amiante | |
| Emplacement | | |
|  | | |


PRELEVEMENT : P036


| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
|-------------------|-----------------------|--------------------|
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | 1er - Cuisine |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Carrelage | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plancher - Sol | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |




PRELEVEMENT : P037


| | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | 1er - Cuisine |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Carrelage | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plinthes - Toutes zones | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |





| PRELEVEMENT : P038 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | 1er - Cuisine |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Papier peint | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Cloisons - A, D | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P039 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | 1er - Cuisine |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Papier peint | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| mur façade - B, C | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P040 | | |
|----------------------------|--|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | 1er - Cuisine |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Peinture | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plafond - Plafond | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
| |  | |

| PRELEVEMENT : P041 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | 1er - Cuisine |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Tampon bitumineux | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Evier - B | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P042 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | 1er - Cuisine |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Faïence | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Cloisons - A.B.C | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P043 | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | 1er - Salle de Bains |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Carrelage | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plancher - Sol | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

PRELEVEMENT : P044


| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | 1er - Salle de Bains |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Faïence | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Cloisons - A.B.C.D | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |




PRELEVEMENT : P045

| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_ PAVILLON 1 | 1er - Salle de Bains |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| joint de baignoire | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Baignoire - C | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |



| PRELEVEMENT : P046 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | 1er - Chambre n°4 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Moquette | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plancher - Sol béton | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P047 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | 1er - Chambre n°5 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Moquette | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plancher - Sol béton | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

PRELEVEMENT : P048

| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | 1er - Chambre n°5 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - polystyrène | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | Résultat | |
| Plafond - Plafond béton | absence d'amiante | |

Emplacement





PRELEVEMENT : P049


| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | 1er - pièce |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Carrelage | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | Résultat | |
| Plancher - Sol | absence d'amiante | |


Emplacement




| PRELEVEMENT : P050 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | 1er - cour n°2 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Carrelage | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Plancher - Sol | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P051 | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | 1er - muret |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Colle - Carrelage | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Mur - mur | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P052 | | |
|--|----------------------|--|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | 1er - muret |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| enduit ciment | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Poteau - A | | Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)) |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P053 | | |
|--|----------------------|----------------------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | extérieur - façade1 (coté Marne) |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Peinture | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | | Résultat |
| Mur - A | | absence d'amiante |
| Emplacement | | |
|  | | |

| PRELEVEMENT : P054 | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| IMMOBILIERE 3F | DAD_B178L_PAVILLON 1 | extérieur - façade 2 |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Enduit / Plâtre - Peinture | 01/04/2021 | Rabah AYOUAZ |
| Localisation | Résultat | |
| Mur - A | absence d'amiante | |
| Emplacement | | |
|  | | |

ANNEXE 2 – CROQUIS



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

| | | | |
|-------------------|------------------------|--|-------------|
| Cliant : | IMMOBILIERE 3F | Titre : | Croquis RDJ |
| N° dossier : | DAD_B178L_PAVILLON 1 | Adresse : 9 bis rue du Port 77470 TRILPORT | |
| N° planche : | 1/4 | | |
| Type : | Croquis | | |
| Date : | 25/04/2021 | | |
| Intervenant : | Rabah AYOUAZ | Niveau : | |
| Origine du plan : | Cabinet de diagnostics | Commentaire : | |






Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

| | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Client : | IMMOBILIERE 3F | Titre : | Croquis étage 1 |
| N° dossier : | DAD_B178L_PAVILLON 1 | Adresse : | 9 bis rue du Port 77470 TRILPORT |
| N° planche : | 2/4 | | |
| Type : | Croquis | | |
| Date : | 25/04/2021 | Localisation / Bâtiment : | |
| Intervenant : | Rabah AYOUAZ | Niveau : | |
| Origine du plan : | Cabinet de diagnostics | Commentaire : | |






Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

| | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Client : | IMMOBILIERE 3F | Titre : | Croquis RDJ |
| N° dossier : | DAD_B178L_PAVILLON 1 | Adresse : | 9 bis rue du Port 77470 TRILPORT |
| N° planche : | 3/4 | Version : | 0 |
| Type : | Croquis | | |
| Date : | 25/04/2021 | Localisation / Bâtiment : | |
| Intervenant : | Rabah AYOUAZ | Niveau : | |
| Origine du plan : | Cabinet de diagnostics | Commentaire : | |

Légende :

- Conduit en fibres ciment
- Appui de fenêtre(colle+carrelage)
- Plafond
- Plafond(colle+Polystyrène)







Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

| | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Client : | IMMOBILIERE 3F | Titre : | Croquis étage 1 |
| N° dossier : | DAD_B178L_PAVILLON 1 | Adresse : | 9 bis rue du Port 77470 TRILPORT |
| N° planche : | 4/4 | | |
| Type : | Croquis | | |
| Date : | 25/04/2021 | Localisation / Bâtiment : | |
| Intervenant : | Rabah AYOUAZ | Niveau : | |
| Origine du plan : | Cabinet de diagnostics | Commentaire : | |

Légende :

- Appui de fenêtre (colle+Carrelage)
- Poteau en fibres ciment



P052

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720210400525073



Analyses pour le Bâtiment

A.R.C SOCOBAT EXPERTISES
Monsieur Rabah AYOUAZ
54 Rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE

Notre référence : AR-21-LH-019703-01

Numéro de dossier : 21H010101

Référence de dossier :

**DAD_B178L_PAVILLON 1 A - 9 bis rue DU PORT 77470 TRILPORT -
IMMOBILIERE 3F**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 21H010101-001 - Référence P001-RDJ - Garage n°1 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-002 - Référence P002-RDJ - Garage n°1 - B - mur - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-003 - Référence P003-RDJ - Garage n°1 - A - Mur façade - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-004 - Référence P004-RDJ - Garage n°2 - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-005 - Référence P005-RDJ - Garage n°2 - Plafond - conduit n°1 - Calorifugeage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-006 - Référence P006-RDJ - Dégagements n°1 - B - Fenêtre n°1 - Joint vitré, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-007 - Référence P007-RDJ - Chaufferie - B - Mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-008 - Référence P008-RDJ - Dégagements n°2 - Sol - Plancher - Colle - Moquette, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 21H010101-009 - Référence *P009-RDJ - Dégagements n°2 - C, D - mur - Enduit / Plâtre - Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-010 - Référence *P010-RDJ - Dégagements n°2 - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-011 - Référence *P011-RDJ - Dégagements n°2 - B - Mur - Colle - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-012 - Référence *P012-RDJ - WC n°1 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-013 - Référence *P013-RDJ - WC n°1 - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-014 - Référence *P014-RDJ - WC n°1 - B - Mur - Enduit / Plâtre - Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-015 - Référence *P015-RDJ - WC n°1 - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-016 - Référence *P016-RDJ - Salle d'eau - Sol - Plancher - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-017 - Référence *P017-RDJ - Salle d'eau - C, D, E, F - mur - Colle - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-018 - Référence *P018-RDJ - Salle d'eau - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-019 - Référence *P019-RDJ - Salle d'eau - C - Douche - joint de douche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-020 - Référence *P020-RDJ - Chambre n°1 - Sol - Plancher - Colle - Moquette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 21H010101-021 - Référence *P021-RDJ - Chambre n°1 - A, B, C, D, E - Mur - Enduit / Plâtre - Tapisserie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-022 - Référence *P022-RDJ - Chambre n°1 - C, D - mur façade - Enduit / Plâtre - Tapisserie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-023 - Référence *P023-RDJ - Chambre n°1 - D - Fenêtre - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-024 - Référence *P024-RDJ - Chambre n°1 - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-025 - Référence *P025-RDJ - Chambre n°2 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-026 - Référence *P026-RDJ - Chambre n°2 - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-027 - Référence *P027-RDJ - Chambre n°2 - Plafond - Plafond - Colle - polystyrène*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-028 - Référence *P028-RDJ - Escalier n°1 - Marches et contres marches - Plancher - Colle - Tapisserie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-029 - Référence *P029-1er - Séjour - Sol - Plancher - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-030 - Référence *P030-1er - Séjour - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-031 - Référence *P031-1er - Séjour - D - Cloisons - Enduit / Plâtre - Tapisserie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-032 - Référence *P032-1er - Séjour - A - Mur - Enduit / Plâtre - Tapisserie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 21H010101-033 - Référence *P033-1er - Séjour - B, C - mur façade - Enduit / Plâtre - Tapisserie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-034 - Référence *P034-1er - Séjour - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-035 - Référence *P035-1er - Séjour - B - Cheminée - joint de scellement - briques*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-036 - Référence *P036-1er - Cuisine - Sol - Plancher - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-037 - Référence *P037-1er - Cuisine - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-038 - Référence *P038-1er - Cuisine - A, D - Cloisons - Enduit / Plâtre - Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-039 - Référence *P039-1er - Cuisine - B, C - mur façade - Enduit / Plâtre - Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-040 - Référence *P040-1er - Cuisine - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-041 - Référence *P041-1er - Cuisine - B - Evier - Tampon bitumineux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-042 - Référence *P042-1er - Cuisine - A.B.C - Cloisons - Colle - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-043 - Référence *P043-1er - Salle de Bains - Sol - Plancher - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-044 - Référence *P044-1er - Salle de Bains - A.B.C.D - Cloisons - Colle - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010101-045 - Référence *P045-1er - Salle de Bains - C - Baignoire - joint de baignoire*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 21H010101-046 - Référence P046-1er - Chambre n°4 - Sol - Plancher - Colle - Moquette, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-047 - Référence P047-1er - Chambre n°5 - Sol - Plancher - Colle - Moquette, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-048 - Référence P048-1er - Chambre n°5 - Plafond - Plafond - Colle - polystyrène, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-049 - Référence P049-1er - pièce - Sol - Plancher - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-050 - Référence P050-1er - cour n°2 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-051 - Référence P051-1er - muret - mur - Mur - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-052 - Référence P052-1er - muret - A - Poteau - enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-053 - Référence P053-extérieur - façade1 (coté Marne) - A - Mur - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010101-054 - Référence P054-extérieur - façade 2 - A - Mur - Enduit / Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy
F-75484 Paris Cedex 10
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029576-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 21:10 Page1/14
Référence laboratoire N° : 21EK047647 Référence de suivi du dossier N° : 21H010101
Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021
Date d'analyse : 16/04/2021
Référence dossier Client: 21H010101 - DAD_B178L_PAVILLON 1 A - 9 bis rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|--------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001 | 21H010101-001 - P001-RDJ - Garage n° - Sol - Plancher - Colle - Carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002 | 21H010101-002 - P002-RDJ - Garage n° - B - mur - Enduit / Plâtre - Peinture | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 003 | 21H010101-003 - P003-RDJ - Garage n° - A - Mur façade - Enduit / Plâtre - Peinture | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 004 ⁽¹⁾ | 21H010101-004 - P004-RDJ - Garage n° - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / T54T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029576-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 21:10 Page 2/14
 Référence laboratoire N° : 21EK047647 Référence de suivi du dossier N° : 21H010101
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010101 - DAD_B178L_PAVILLON 1 A - 9 bis rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 005 | 21H010101-005 - P005-RDJ - Garage n°1 - Plafond - conduit n°1 Calorifugeage | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (de différentes couleurs) | MOLP / JMX9 | 4 / 4 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 006 | 21H010101-006 - P006-RDJ - Dégagements n°1 - B - Fenêtre n°1 - Joint vitré | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (noir) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007 (1) | 21H010101-007 - P007-RDJ - Chauffage B - Mur - Colle - Faïence | Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) | MET / WW9X | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029576-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 21:10 Page3/14
 Référence laboratoire N° : 21EK047647 Référence de suivi du dossier N° : 21H010101
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010101 - DAD_B178L_PAVILLON 1 A - 9 bis rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 008 | 21H010101-008 - P008-RDJ - Dégagements n°2 - So - Plancher - Colle - Moquette | Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type maillage de fibres (transparent) ; matériau de type mousse (vert) ; matériau de type colle (jaune) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 009 | 21H010101-009 - P009-RDJ - Dégagements n°2 - C, D - mur - Enduit / Plâtre - Papier peint | Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 010 | 21H010101-010 - P010-RDJ - Dégagements n°2 - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Papier peint | Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029576-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 21:10 Page 4/14
 Référence laboratoire N° : 21EK047647 Référence de suivi du dossier N° : 21H010101
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010101 - DAD_B178L_PAVILLON 1 A - 9 bis rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 011 (2) | 21H010101-011 - P011-RDJ - Dégagements n°2 - B - Mur - Colle - Faïence | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 012 | 21H010101-012 - P012-RDJ - WC n°1 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 013 | 21H010101-013 - P013-RDJ - WC n°1 - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 014 | 21H010101-014 - P014-RDJ - WC n°1 - E - Mur - Enduit / Plâtre - Papier peint | Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces(i) | MET / QK3 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015 | 21H010101-015 - P015-RDJ - WC n°1 - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Papier peint | Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029576-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 21:10 Page5/14
 Référence laboratoire N° : 21EK047647 Référence de suivi du dossier N° : 21H010101
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010101 - DAD_B178L_PAVILLON 1 A - 9 bis rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyse | Préparation | | Résultats |
|---------|---|---|------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 016 | 21H010101-016 - P016-RDJ - Salle d'eau - Sol - Plancher - Colle - Carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 017 | 21H010101-017 - P017-RDJ - Salle d'eau - C, D, E, F - mur - Colle - Faïence | Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 018 | 21H010101-018 - P018-RDJ - Salle d'eau - Plafond - Plâtre - Peinture | Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| | | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 019 | 21H010101-019 - P019-RDJ - Salle d'eau - C - Douche - joint de douche | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 020 | 21H010101-020 - P020-RDJ - Chambre n°1 - Sol - Plancher - Colle - Moquette | Matériau souple fibreux de type moquette (orange) ; matériau de type mousse (beige) | MET / E3HM | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alén, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029576-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 21:10 Page 6/14
 Référence laboratoire N° : 21EK047647 Référence de suivi du dossier N° : 21H010101
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010101 - DAD_B178L_PAVILLON 1 A - 9 bis rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 021 | 21H010101-021 - P021-RDJ - Chambre r°1 - A, B, C, D, E - Mur - Enduit / Plâtre - Tapisserie | Matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / E3HM | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 022 | 21H010101-022 - P022-RDJ - Chambre r°1 - C, D - mur façade - Enduit / Plâtre - Tapisserie | Matériau souple (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / E3HM | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 023 (3) | 21H010101-023 - P023-RDJ - Chambre r°1 - D - Fenêtre - Colle - Carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur (beige) | MOLP / ERN2 | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 024 | 21H010101-024 - P024-RDJ - Chambre r°1 - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Papier peint | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / E3HM | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 025 | 21H010101-025 - P025-RDJ - Chambre r°2 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET / E3HM | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 026 | 21H010101-026 - P026-RDJ - Chambre r°2 - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / E3HM | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029576-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 21:10 Page 7/14
 Référence laboratoire N° : 21EK047647 Référence de suivi du dossier N° : 21H010101
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010101 - DAD_B178L_PAVILLON 1 A - 9 bis rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 027 | 21H010101-027 - P027-RDJ - Chambre r °2 - Plafond - Plafond - Colle - polystyrène | Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) | MET / MVO6 | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 028 | 21H010101-028 - P028-RDJ - Escalier n °1 - Marches et contres marches - Plancher - Colle - Tapisserie | Matériau souple fibreux de type moquette (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (clair) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 029 | 21H010101-029 - P029-1er - Séjour - Sol - Plancher - Colle - Carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 030 | 21H010101-030 - P030-1er - Séjour - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 031 | 21H010101-031 - P031-1er - Séjour - D - Cloisons - Enduit / Plâtre - Tapisserie | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 032 | 21H010101-032 - P032-1er - Séjour - A - Mur - Enduit / Plâtre - Tapisserie | Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029576-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 21:10 Page8/14
 Référence laboratoire N° : 21EK047647 Référence de suivi du dossier N° : 21H010101
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010101 - DAD_B178L_PAVILLON 1 A - 9 bis rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 033 | 21H010101-033 - P033-1er - Séjour - B, C - mur façade - Enduit / Plâtre - Tapisserie | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 034 | 21H010101-034 - P034-1er - Séjour - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 035 | 21H010101-035 - P035-1er - Séjour - B - Cheminée - joint de scellement - briques | Matériau dur (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 036 | 21H010101-036 - P036-1er - Cuisine - Sol - Plancher - Colle - Carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 037 | 21H010101-037 - P037-1er - Cuisine - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029576-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 21:10 Page9/14
 Référence laboratoire N° : 21EK047647 Référence de suivi du dossier N° : 21H010101
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010101 - DAD_B178L_PAVILLON 1 A - 9 bis rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 038 | 21H010101-038 - P038-1er - Cuisine - A, D - Cloisons - Enduit / Plâtre - Papier peint | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 039 | 21H010101-039 - P039-1er - Cuisine - B, C - mur façade - Enduit / Plâtre - Papier peint | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / HR2Y | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) | MOLP / LB4L | 2 / 2 | - | Fibres d'amiante non détectées |
| 040 | 21H010101-040 - P040-1er - Cuisine - Plafond - Plafond - Enduit / Plâtre - Peinture | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 041 | 21H010101-041 - P041-1er - Cuisine - B Evier - Tampon bitumineux | Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029576-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 21:10 Page 10/14
 Référence laboratoire N° : 21EK047647 Référence de suivi du dossier N° : 21H010101
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010101 - DAD_B178L_PAVILLON 1 A - 9 bis rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 042 | 21H010101-042 - P042-1er - Cuisine - A.B.C - Cloisons - Colle - Faïence | Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 043 | 21H010101-043 - P043-1er - Salle de Bains - Sol - Plancher - Colle - Carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 044 (1) | 21H010101-044 - P044-1er - Salle de Bains - A.B.C.D - Cloisons - Colle - Faïence | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) | MET / T54T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 045 | 21H010101-045 - P045-1er - Salle de Bains - C - Baignoire - joint de baignoire | Matériau souple (transparent) ; matériau de type mousse (jaune) | MET / V5RJ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 046 | 21H010101-046 - P046-1er - Chambre n°4 - Sol - Plancher - Colle - Moquette | Matériau souple fibreux de type moquette (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) ; matériau souple (collant) (beige) | MET / V5RJ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029576-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 21:10 Page 11/14
 Référence laboratoire N° : 21EK047647 Référence de suivi du dossier N° : 21H010101
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010101 - DAD_B178L_PAVILLON 1 A - 9 bis rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|--------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / V5RJ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 047 | 21H010101-047 - P047-1er - Chambre n°5 - Sol - Plancher - Colle - Moquette | Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) en traces | MET / V5RJ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 048 | 21H010101-048 - P048-1er - Chambre n°5 - Plafond - Plafond - Colle - polystyrène | Matériau de type liège (marron) | MET / V5RJ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 049 | 21H010101-049 - P049-1er - pièce - Sol - Plancher - Colle - Carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET / X9BQ | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 050 ⁽⁴⁾ | 21H010101-050 - P050-1er - cour n°2 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 051 | 21H010101-051 - P051-1er - muret - mur - Mur - Colle - Carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029576-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 21:10 Page 12/14
 Référence laboratoire N° : 21EK047647 Référence de suivi du dossier N° : 21H010101
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010101 - DAD_B178L_PAVILLON 1 A - 9 bis rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyste | Préparation | | Résultats |
|---------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 052 | 21H010101-052 - P052-1er - muret - A - Poteau - enduit ciment | Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) | MOLP / XX8W | 4 / 4 | - | Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) |
| 053 | 21H010101-053 - P053-extérieur - façade1 (coté Marne) - A - Mur - Enduit / Plâtre - Peinture | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 054 | 21H010101-054 - P054-extérieur - façade 2 - A - Mur - Enduit / Plâtre - Peinture | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| | | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / JH2T | 1 / 2 | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029576-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 21:10 Page13/14
 Référence laboratoire N° : 21EK047647 Référence de suivi du dossier N° : 21H010101
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021
 Date d'analyse : 16/04/2021
 Référence dossier Client: 21H010101 - DAD_B178L_PAVILLON 1 A - 9 bis rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La totalité du matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (4) Un matériau semi-dur (blanc) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

- (I) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2, P-MO-SOP3291: version 0

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 6

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

| | | |
|--|---|------------|
| N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029576-01 | Date d'émission de rapport : 19/04/2021 21:10 | Page 14/14 |
| Référence laboratoire N° : 21EK047647 | Référence de suivi du dossier N° : 21H010101 | |
| Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 | Date de réception : 12/04/2021 | |
| Date d'analyse : 16/04/2021 | | |
| Référence dossier Client: 21H010101 - DAD_B178L_PAVILLON 1 A - 9 bis rue DU PORT 77470 TRILPORT - IMMOBILIERE 3F | | |

Validé et approuvé par :

**Rita
Bessa**

Rita Bessa
Technicienne analyste en
microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ATTESTATION(S)

Votre Agent Général
M BEGUINOT HERVE
ROND POINT DU PEROLLIER
29 CHEMIN DE VILLENEUVE
69130 ECULLY

04 37 50 28 80

N°ORIAS **08 045 454 (HERVE BEGUINOT)**

Site ORIAS www.orias.fr



Assurance et Banque

SARL , ARC
SOCOBAT EXPERTISES
17 CHEMIN DU CHARROI
69300 CALUIRE ET CUIRE

Votre contrat

Responsabilité Civile Prestataire
Souscrit le **17/02/2020**

Vos références

Contrat
5411202104
Client
3718006904

Date du courrier
3 février 2021

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :
ARC SOCOBAT EXPERTISES

Est titulaire du contrat d'assurance n° **5411202104** ayant pris effet le **17/02/2020**.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

Activité n°1: Diagnostics réglementaires relevant de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L.1334-6 du Code de la Santé Publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la Santé Publique
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L.134-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état des risques et pollutions tel que prévu par l'article L.125-5 du Code de l'environnement
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

1/5

Vos références

Contrat
5411202104
Client
3718006904

- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation.
- Le contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L.133-11-1 du Code de la Santé Publique
- L'information sur la présence d'un risque de mэрule

Activité n°2:

- Diagnostics de l'activité 1 hors cadre réglementaire
- Etat parasitaire
- Loi Carrez
- Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés
- Etat des lieux
- L'évaluation immobilière à valeur vénale et valeur locative
- Diagnostic réglementaire d'accessibilité handicapés
- Mesurage Loi Boutin
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
- Diagnostic amiante avant relocation
- Diagnostic amiante avant-vente
- Diagnostic amiante partie privative (DAPP)
- Dossier technique amiante
- Contrôle visuel après désamiantage
- Recherche de plomb avant travaux
- Diagnostic Déchets

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie, S.A. au capital de 487 725 073,50 €, 310 499 959 R.C.S. Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 959 • AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 • TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

2/5

Vos références

Contrat
5411202104
Client
3718006904

- Diagnostic pollution de sols
- Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) et contrôle plomb après travaux
- Assistance administrative et réglementaire consistant à communiquer et à veiller à la mise en application des textes de la loi et des obligations légales qui en découlent pour ses clients
- Mesure d'empoussièrement en fibres amiantes dans les immeubles bâtis
- Mesurage des niveaux d'empoussièrement de fibres amiante au poste de travail
- Mesure du Radon
- Analyse QAI (qualité de l'air)
- Infiltrométrie
- Analyse d'Hydrocarbure Aromatique Polycycliques (HAP) dans les enrobés routiers et / ou les malfaçons dans le cadre de diagnostics avant travaux ou avant démolition.
A L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE SOLUTIONS.
Il est précisé que :
l'analyse est réalisée en sous-traitance par un laboratoire COFRAC ou équivalent.
- Diagnostic technique global, les missions de maîtrise d'œuvre construction restant exclues de la garantie du contrat.

A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATION DE CONSEIL, PRECONICATION ET TOUTE MISSION DE BUREAU D'ETUDE
A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE DE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE CONSEIL JURIDIQUE ET LA GESTION IMMOBILIERE

Activité n°3:

Conseils, préconisations en solutions en retrait, recouvrement d'amiante.

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie, S.A. au capital de 487 725 073,50 €, 310 499 959 R.C.S. Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 959 • AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 • TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

3/5

Vos références

Contrat
5411202104
Client
3718006904

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du **01/01/2021** au **01/07/2021** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume Borie
Directeur Général Délégué



AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie, S.A. au capital de 487 725 073,50 €, 310 499 959 R.C.S. Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 959 • AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 • TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

4/5

Amiante

Vos références

Contrat
5411202104
Client
3718006904

Nature des garanties

| Nature des garanties | Limites de garanties en € |
|--|--|
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après) | 9 000 000 € par année d'assurance |
| Dont : Dommages corporels | 9 000 000 € par année d'assurance |
| Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus | 1 200 000 € par année d'assurance |

Autres garanties

| Nature des garanties | Limites de garanties en € |
|---|--|
| Faute inexcusable (dommages corporels) | 2 000 000 € par année d'assurance |
| Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus) | 2 500 000 € par année d'assurance |
| Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales) | 1 200 000 € par année d'assurance |
| Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières) | 300 000 € par sinistre |

C.G. : Conditions Générales du contrat.

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie, S.A. au capital de 487 725 073,50 €, 310 499 959 R.C.S. Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 • AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 • TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

5/5

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

CERTIFICATION DE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER



Décerné à :

M. AYOUB Rabah sous le numéro : **C017-SE04-2017**

| DOMAINE (S) CONCERNE (S) | VALIDITE |
|---|--------------------------------|
| DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) | Du 09/01/2018 Au 08/01/2023 |
| DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ | Du 19/06/2017 Au 18/06/2022 |
| DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION | Du 19/06/2017 Au 18/06/2022 |
| DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB | Du 19/06/2017 Au 18/06/2022 |
| DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) | Du 19/04/2017 Au 18/04/2022 |
| DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE) | Du 03/07/2017 Au 02/07/2022 |

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011.

Délivré à Thionville, le 09/01/2018
Pour QUALIT'COMPETENCES
LAROUZ Soufian, Responsable Certification



Saint Honoré Audit et sa marque Qualit'Compétences est
accrédité sous le numéro 4-0569 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



SAINT HONORE AUDIT - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
Tél : 05 81 10 04 61 - Fax : 05 82 83 58 07 - mail : contact@qualit-competences.com
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville TI 788 973 543 - N° de gestion 2015 B 12- Code NAF : 8559A